

## SP3 BT V0.8 ファームウェアのアップグレード内容:

- 1.iOS デバイスで短いビデオを再生するときに音が出ない問題を修正しました。
- 2.その他の接続の問題を更新しました。

### オンラインアップグレード:

1. 電話の設定で SP3 BT を Bluetooth に接続し、携帯電話に FiiO コントロールアプリをダウンロードして、SP3 BT に接続します。
- SP3 BT ページで、右上隅にある設定パターンをクリックし、「ファームウェアアップグレード」を見つけ、「オンラインアップグレード」を見つけてクリックします。SP3 BT に利用可能な Bluetooth ファームウェアがある場合は、ポップアップウィンドウが新しいバージョンを要求します。
- [OK] をクリックしてアップグレードします。

注意:ファームウェアのアップグレードプロセス中は、アップグレードインターフェイスを離れないでください。アップグレードには時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。アップグレードに失敗した場合は、もう一度やり直すことができます。

### ローカルアップグレード:

- 1.「SP3\_BT\_V0.8.bin」ファームウェアを携帯電話にインポートします。
  2. 電話の設定で SP3 BT を Bluetooth に接続し、携帯電話に FiiO Control アプリをダウンロードして、SP3 BT に接続します。
- [SP3 BT] ページで、右上隅にある設定パターンをクリックし、[ファームウェア アップグレード(Firmware Upgrade)]、[ローカル アップグレード(Local Upgrade)] の順に選択し、電話機にインポートされたファームウェアを選択して、ファームウェアのアップグレードを開始します。

注意:ファームウェアのアップグレードプロセス中は、アップグレードインターフェイスを離れないでください。アップグレードには時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。アップグレードに失敗した場合は、もう一度やり直すことができます。